

Trabaja SAPA en recuperar servicio en diversas colonias de La Paz



FOTO: Ayuntamiento de La Paz.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La presencia de **tormentas eléctricas** en la zona **Los Bledales** han ocasionado problemas electromecánicos en batería de **pozos** de **SAPA**, señaló **Héctor García González**, director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de **Agua Potable**, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, a través de un comunicado de prensa.

Debido a las repetidas **borrascas** que se han manifestado en esta capital, se han presentado variaciones de voltaje en las redes principales de **Comisión Federal de Electricidad**, las cuales han provocado que hasta siete pozos se encuentren fuera

de servicio de manera simultánea, explicó; esto impacta en la carga hidráulica de los acueductos, propiciando la pérdida de hasta 600 litros por segundo.

A dos días que se presentó la última eventualidad, se está trabajando en recuperar el servicio en las diversas zonas y colonias que han presentado problemas de baja presión y desabasto, abundó García González.

Comentó que aunque se han tomado las medidas preventivas necesarias, estos problemas de índole eléctrica terminan afectando de manera sustancial los equipos electromecánicos, lo que obliga al personal de este Organismo Operador a reaccionar de forma inmediata para poder restablecer el servicio lo antes posible.

Expuso que se realizan recorridos todos los días por esa zona y cuando un equipo está fuera de servicio, se da aviso a la Dirección Operativa para su pronta atención. Por último, descartó cualquier situación de falta de pago a la **Comisión Federal de Electricidad**, como algunos usuarios habían mencionado, ya que hasta la fecha se han pagado más de 192 millones de pesos a esta dependencia, por lo que no se cuenta con ninguna clase de adeudo ante esa dependencia federal.